

平成25年8月31日

平成25年8月30～31日の大雨について【第9報】(31日16時現在)

市民局 防災・危機管理課
711-4056

1 警報等の内容

月 日	時 間	内 容
8月30日	8:22	大雨・洪水注意報 発表
"	12:09	大雨・洪水警報 発表
"	16:42	洪水警報 解除 , 洪水注意報 発表
"	19:17	洪水警報 発表
8月31日	3:26	暴風警報(海域) 発表 ※台風15号は3時に温帯低気圧に変わりました。
"	11:35	洪水・暴風警報(海域) 解除 , 洪水・強風注意報 発表

2 配備態勢

月 日	時 間	内 容	
8月30日	8:22	情報収集態勢 開始	
"	12:09	福岡市災害対策本部 設置(水防第1配備)	第1配備 455名
"	17:40	水防第2配備に強化	第2配備 930名
8月31日	7:30	水防第1配備に縮小	第1配備 511名

3 被害状況 別紙1

4 避難者の状況

・東区・・・香陵公民館 1世帯1名(30日19:00自主避難, 21:20帰宅)

5 雨量情報(30日 8:00 ~ 31日 16:00)

	市 内	近 隣
最大累積雨量	388.0mm(背振ダム)	358.0mm(別所なかがわ苑)
最大時間雨量	62.0mm(背振ダム) 30日 19:00~20:00	63.0(別所なかがわ苑) 30日 19:00~20:00

6 河川情報 ※警戒水位, 危険水位を超えた河川

河川名	観測地点	はん濫注意水位(cm)	超過時間	満潮時刻
金屑川	大原橋	162	30日 14:30~15:20	8月31日 19:29
			31日 2:45~3:20	
御笠川	隅田橋	100	30日 16:40~17:00	9月1日 0:46
			30日 20:00~21:10	
宇美川	二又瀬橋	160	30日 16:45~19:10	
			30日 20:15~21:45	
			31日 3:20~4:05	
須恵川	津屋本町橋	200	30日 17:20~17:30	
樋井川	樋井川橋	311	31日 2:45~2:50	
	草香江新橋	229	31日 2:45~3:00	
	田島橋	210	31日 2:50~3:00	
室見川	橋本橋	350	31日 3:00~4:10	
多々良川	多々良橋	356	31日 3:20~5:15	

※アンダーラインは第8報からの変更箇所

被害状況

※ 集計については現在までの報告件数(調査中の件数を含むため今後変動することもあります)

1 住家被害

床下浸水 3件

中央区	1件	舞鶴一丁目
城南区	1件	七隈二丁目
早良区	1件	早良六丁目

2 非住家

12件

博多区	3件	中州二丁目(2)、千代五丁目(浸水)
中央区	7件	今泉一丁目、薬院一丁目、薬院三丁目、天神一丁目、 渡辺通五丁目、警固二丁目、荒戸二丁目(浸水)
早良区	2件	曙一丁目(浸水)、小田部四丁目(地下駐車場冠水)

3 土砂災害

崖崩れ 2件

東区	1件	若宮二丁目
中央区	1件	谷一丁目

4 道路被害

損壊 7件

東区	1件	下原五丁目
博多区	1件	上川端町
中央区	4件	天神一丁目、天神二丁目、渡辺通一丁目、六本松四丁目
早良区	1件	大字板屋

冠水 19件(現時点の冠水はなし)

博多区	5件	竹丘町一丁目、沖浜町(2)、堅粕三丁目、堅粕四丁目
中央区	9件	今泉一丁目(3)、今川一丁目、舞鶴一丁目、六本松一丁目、 警固一丁目、警固二丁目、天神二丁目
南区	1件	大橋二丁目
早良区	4件	飯倉三丁目、飯倉五丁目、田隈二丁目、祖原

5 人的被害

1件(城南区茶山五丁目 男性 マンホール破損による転倒, 軽傷)

6 その他

13件 機械式駐車場冠水(博多区博多駅前三丁目)
 ブロック塀倒壊6件(南区柏原六丁目, 城南区長尾四丁目[2件],
 中央区平尾浄水町、南区和田二丁目、
南区折立町五丁目)
 雨水屋内流入(南区那の川二丁目)
 用水路のはん濫2件(早良区賀茂一丁目[2件])
 倒木(早良区大字板屋)
 落石(早良区重留五丁目)
 道路上への土砂堆積(早良区大字板屋)

※アンダーラインは第8報からの変更箇所